


# CRYPTO-BOX® – Konformitätserklärung und Hinweise für den Nutzer

## CE-Konformität

 Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien (EU Direktive 2014/30/EU). Die Konformitätserklärung finden sie auf der Webseite <https://www.marx.com/de/about/regulatory-compliance>

## FCC Konformität



Das Produkt erfüllt die FCC-Bestimmungen gemäß FCC Title 47 CFR, Part 15, Subpart B.

## RoHS



Das Produkt ist RoHS konform gemäß RoHS II Richtlinie 2011/65/EU und der Erweiterungs-Richtlinie EU 2015/863

## WEEE (gilt nur für die Mitgliedsstaaten der EU)



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Recycling-Sammelstelle für elektrische/elektronische Geräte abgegeben werden muss.

Das Produkt erfüllt die Norm 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), Reg. Nr. DE65112868 (Stiftung EAR).

Für ausführliche Informationen dazu wenden Sie sich an die für Ihre Region zuständigen Behörden.

## Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD)

Elektrostatische Entladung kann zu Schäden an elektronischen Geräten führen. So kann beispielsweise eine Person an trockenen Tagen genügend statische Elektrizität erzeugen, um beim Berühren eines Metallgegenstandes einen Funken zu schlagen (die sogenannte "elektrostatische Entladung" oder ESD). Dieses Produkt wurde so konstruiert, dass es einer hohen elektrostatischen Entladung widerstehen kann, sehr starke Fälle von ESD können dennoch zu Schäden führen.

Beachten Sie daher die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um das Produkt gegen ESD zu schützen:

- Bewahren Sie das Produkt in antistatischen Beuteln oder Plastikboxen auf.
- Berühren Sie einen geerdeten Metallgegenstand (z.B. Computergehäuse), bevor Sie das Produkt berühren
- Berühren Sie nicht die Kontakt-Pins des USB-Steckers

## Sicherheits- und Nutzungshinweise

Um Datenverluste oder Ausfälle des Produkts zu vermeiden:

- Überschreiten oder unterschreiten Sie nicht den im Datenblatt spezifizierten Temperaturbereich.
- Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht in einer besonders feuchten Umgebung.
- Bitte warten Sie die Beendigung aller Prozesse ab, die auf das Produkt zugreifen, oder schalten Sie den PC oder das Gerät aus bevor Sie das Produkt vom USB-Port trennen. Wird das Produkt vom USB-Port entfernt während noch darauf zugegriffen wird, kann dies unter Umständen zu Datenverlust oder Ausfällen führen.
- Wenn Sie mehr als ein USB-Gerät ohne eigene Stromversorgung anschließen oder einen passiven USB-Hub einsetzen, beachten Sie bitte, dass die Gesamtstromaufnahme den Wert von 500 mA nicht übersteigen darf. Andernfalls kann es zu unspezifischen Fehlern oder auch zu Schäden beim Produkt kommen.

## ACHTUNG:



Dieses Produkt kann heiß werden. Vermeiden Sie länger andauernden Kontakt, um Hautreizungen und/oder Verbrennungen zu verhindern!

Bringen Sie das Produkt während des Betriebs nicht mit wärmeempfindlichen Gegenständen in Kontakt.

## Weitere Informationen und technische Unterstützung

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.marx.com](http://www.marx.com). Für weitergehende Fragen sind wir gern für Sie da: [www.marx.com/de/kontakt](http://www.marx.com/de/kontakt).

## Allgemeine Hinweise

Das vorliegende Dokument wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. MARX übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Betriebsunterbrechungen, die auf eventuell verbliebene Ungenauigkeiten oder Auslassungen zurückzuführen sind. Die in diesem Dokument aufgeführten Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Alle in diesem Dokument genannten Produkt- und Unternehmensnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.